

REUNIÓN SOBRE LA SEGURIDAD EN EL MANEJO DE GRANOS

30 DE MARZO –
3 DE ABRIL

2026



SIETE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE GRANOS

- 1 Nunca entre a un contenedor donde se haiga pegado el grano en las paredes
- 2 Desactive y bloquee la maquinaria antes de entrar a un contenedor de granos o realizar tareas de mantenimiento
- 3 Asigne un observador capacitado en el rescate a estar afuera del contenedor para observar y monitorear por emergencias
- 4 Tome pruebas de la calidad del aire dentro del contenedor antes de entrar
- 5 Use arnés y cuerda salvavida anclada cuando entra a un contenedor
- 6 Nunca camine sobre los granos para hacerlos fluir o generar el movimiento
- 7 Controle la acumulación de polvo de grano mediante un programa de limpieza



OSHA 4113-03 2026

#StandUp4GrainSafety • standup4grainsafety.org • 1-800-321-OSHA (6742)

Source: OSHA (osha.gov) | Traduit par <https://hseacademy.online/>