

Seguridad del tráfico en las zonas de trabajo

El que los trabajadores sean golpeados por vehículos o equipo móvil conduce a muchas lesiones fatales en las zonas de trabajo. Las zonas de trabajo necesitan controles de tráfico identificados por letreros, conos, barriles y barreras.

Los conductores, trabajadores a pie y peatones tienen que ser capaces de ver y entender las rutas apropiadas. Los gerentes de proyectos de construcción establecen planes de control de tráfico dentro de los lugares de trabajo de construcción/demolición.

- Los dispositivos de control de tráfico, señales y tableros de mensajes instruyen a los conductores a seguir rutas que se alejan del área donde se realiza el trabajo.
- Los dispositivos de control de tráfico aprobados, incluyendo conos, barriles, barricadas y postes también se usan dentro de las zonas de trabajo.

Protección de la zona de trabajo: Las protecciones que absorben el impacto como concreto, agua, arena, barreras que colapsan, amortiguadores de choques, y atenuadores montados-en-camión pueden ayudar a limitar la entrada no autorizada de conductores a la zona de trabajo de construcción.

Señalar mediante banderas: Los trabajadores encargados de dar señales con banderas deben usar ropa de alta visibilidad con fondo fluorescente, y hecha de material que refleja. Esto permite que se puede ver a los trabajadores a una distancia de al menos 1,000 pies en cualquier dirección. Coteje la etiqueta o empaque para asegurarse que la ropa sea de rendimiento clase 2 o 3. Los conductores deben ser advertidos por medio de letreros de que va a haber trabajadores encargados de dar señales con banderas. Estos trabajadores deben usar letreros de PARAR/REDUCIR VELOCIDAD, letreros con luces o banderas (solamente durante emergencias).

Iluminación: Las estaciones de los trabajadores encargados de dar señales con banderas deben estar bien iluminadas. La iluminación para los trabajadores a pie y operadores de equipo debe ser de 5 bujías-pie o más. Donde la iluminación disponible no sea suficiente, luces de bengala o iluminación química deben ser usadas. Los reflejos deben ser controlados o eliminados.

Capacitación: Los trabajadores encargados de dar señales con banderas tienen que estar adiestrados/certificados, y usar métodos de señalización autorizados.

Conducir: Los cinturones de seguridad y la protección contra vuelcos deben ser usados en equipos y vehículos según sea recomendado por el fabricante.



Departamento de Trabajo
de los EE. UU.



Administración de
Seguridad y Salud
Ocupacional

www.osha.gov (800) 321-OSHA (6742)